
## La balayeuse M T 124 adaptable sur l'autoportée ETESIA H 124 D

Les vues ci-dessous montrent que cette balayeuse s'attèle sur le triangle à l'avant de la 124. La fixation est sécurisée par un gros écrou molleté. Elle est mise en mouvement graçe à l'hydraulique de relevage et de puissance de l'autoportée. Elle est équipée:

- dans sa largeur d'un balai cylindrique (ou brosse), ce balai a ses poils implantés de façon hélicoïdale, ce qui lui donne une utilisation plus souple. Il est entraîné à l'extrémité gauche par un moteur hydraulique à engrenages.

- d'un balai rond et conique sur bras latéral coté droit, ce qui permet de passer au plus près des obstacles ou trottoirs, il est entraîné par un moteur hydraulique à engrenages.

- de deux béquilles réglables à roulettes "folles" à l'arrière, ce qui permet de régler précisément la hauteur de travail et soutenir la machine pendant l'avancement (ou lorsqu'on la détèle.





et Jardins du LP J. Prévert Combs la Ville 77380.



Vue avant de la balayeuse en position de travail. Le corps de la machine est perpendiculaire à la H 124 D et donc de l'axe d'avancement.

Vue sur le coté droit et le balai latéral.

On voit que les flexibles sont dimensionnés pour qu'ils ne "flottent" et ne risquent d'accrocher un obstacle.

Le balai peut pivoter vers l'intérieur, ce qui lui permet de passer au plus prés d'un obstacle.

Un arceau de protection peut venir prendre appui sur l'obstacle tout en protégeant le moteur. Un ressort rappelle l'ensemble à sa position initiale.

L' axe du balai a une vis de réglage qui permet d'augmenter plus ou moins sa pression au sol





La balayeuse est ici en position de d'orientation vers la droite, la même manœuvre peut se faire vers la gauche avec moins d'utilité du fait qu'il n'y a pas "de balai de coin".



La manœuvre de descente de la balayeuse est assez brusque, il faut l'effectuer avec prudence!

> Vue d'ensemble de l'attelage sur le triangle AV de la H124D ainsi que sur les connexions hydrauliques (coupleurs rapides) entre l'autoportée et la balayeuse

Le robinet trois voies <u>permet l'orientation du vérin double effet</u> <u>de basculement droite / gauche</u> de la balayeuse. Lorsqu'on le tourne, ce robinet <u>permet le relevage du bac à poussières</u> pour le vidanger.



ETESIA SOLUTION DE LA CONTRACTION DEL CONTRACTION DE LA CONTRACTI

Ce blocage des 2 manettes de réglage de hauteur de travail est impératif, il évite qu'elles ne se dérèglent avec les vibrations durant le travail.


Vue sur le coté arrière droit, une des deux béquilles de réglage de la hauteur de travail, Le balai cylindrique doit avoir une surface de contact avec le sol de 4 cm de largeur environ pour être efficace (voir document mise en œuvre). A vérifier souvent pour la longévité du balai.

Sur le coté, le vérin simple effet qui permet de faire pivoter vers le haut le bac à poussières pour sa vidange. Attention la manœuvre de descente est assez brusque! Les deux soupapes de régulation (limiteurs de débit) permettent de faire varier la vitesse de rotation des deux balais. Il sera important d'effectuer ce réglage




La balayeuse relevée, cette vue montre la position du bac lui aussi relevé en cours de vidage. La vidange se fait souvent à un endroit où on va stocker temporairement les déchets. Le bac plein est lourd, il peut donc entraîner un balourd pendant le déplacement, voir même une difficulté à être relevé s'il est trop chargé, dans ce cas il faudra le vider sur





## Exploitation du CD Rom OUTILS WOLF / ETESIA





Liste des pièces de la vue éclatée affichée					
	Rep	Type pièce	Designation	•	
	35	25434	ENTRAINEMT.BALAI		
	37	25448	PALIER		
П	38	25447	ROULEMENT		
П	42	30481	ANNEAU TRUARC		
П	43	30484	ROULEMENT		
П	44	30487	ACCOUP.AVANT		
П	45	30486	ACCOUP.CENTRALE		
П	46	30485	ACCOUPL.(MOTEUR)		
	47	30482	RESSORT		
	51	30494	MOTEUR HYDRAULIQUE		
П	53	34085	TOLE BAC MT124		
П	57	25465	RONDELLE		
	58	25464	ECROU		
	59	30473	TOLE FIXA.BAVETTE		
	60	30472	BAVETTE		
	61	30471	SUPP.FIXAT.BAVETTE		
	68	30475	FLEXIBLE		
	69	30477	ROBINET 3 VOIES		
	70	30478	RACCORD COUDE		
	511	30495	POCHET.JOINT.MOT.HY	Ţ	
				•	


Marque: Etesia

emplacé par :

Description: ECR.AUTOFR.HM10 DIN

Prix: (EUR) 0,18

Cas d'emploi de cette pièce Commander cette pièce... Export de la liste de pièces




Liste des pièces de la vue éclatée affichée					
Rep	Type pièce	Designation _			
35	25434	ENTRAINEMT.BALAI			
37	25448	PALIER			
38	25447	ROULEMENT			
42	30481	ANNEAU TRUARC			
43	30484	ROULEMENT			
44	30487	ACCOUP.AVANT			
45	30486	ACCOUP.CENTRALE			
46	30485	ACCOUPL.(MOTEUR)			
47	30482	RESSORT			
51	30494	MOTEUR HYDRAULIQUE			
53	34085	TOLE BAC MT124			
57	25465	RONDELLE			
58	25464	ECROU			
59	30473	TOLE FIXA.BAVETTE			
60	30472	BAVETTE			
61	30471	SUPP.FIXAT.BAVETTE			
68	30475	FLEXIBLE			
69	30477	ROBINET 3 VOIES			
70	30478	RACCORD COUDE			
511	30495	POCHET.JOINT.MOT.HY			

Marque : Etesia

emplacé par :

Description: ECR.AUTOFR.HM10 DIN

Prix : (EUR) **0,18** 



Liste des pièces de la vue éclatée affichée					
Rep	Type pièce	Designation			
35	25434	ENTRAINEMT.BALAI			
37	25448	PALIER			
38	25447	ROULEMENT			
42	30481	ANNEAU TRUARC			
43	30484	ROULEMENT			
44	30487	ACCOUP.AVANT			
45	30486	ACCOUP.CENTRALE			
46	30485	ACCOUPL.(MOTEUR)			
47	30482	RESSORT			
51	30494	MOTEUR HYDRAULIQUE			
53	34085	TOLE BAC MT124			
57	25465	RONDELLE			
58	25464	ECROU			
59	30473	TOLE FIXA.BAVETTE			
60	30472	BAVETTE			
61	30471	SUPP.FIXAT.BAVETTE			
68	30475	FLEXIBLE			
69	30477	ROBINET 3 VOIES			
70	30478	RACCORD COUDE			
511	30495	POCHET.JOINT.MOT.HY			

Marque: Etesia

emplacé par :

Description: ECR.AUTOFR.HM10 DIN

Prix : (EUR) **0,18** 

Cas d'emploi de cette pièce

